



**RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.**  
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,  
PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 421 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341  
E-mail: [steuaromana@steuaromana.ro](mailto:steuaromana@steuaromana.ro); [www.steuaromana.ro](http://www.steuaromana.ro)

*Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective*



**SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE SEVESO DIN 28-30.03.2016**

In perioada 28-30.03.2016 a avut loc inspectia SEVESO, cu participarea GNM-Comisariatul judetean Prahova, ISUJ Prahova si APM Prahova, la Rafinaria Steaua Romana S.A. Campina.

*Inspectia a avut ca obiective:*

- verificarea PPAM;
- verificarea Listei/chestionarului de control;
- vizita amplasament
- verificarea realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

*Documente luate in considerare:*

- Decizia de numire a responsabilului in managementul securitatii;
- Autorizatia de mediu;
- Notificarea activitatii;
- Informarea publicului;
- Alte documente.

*Sumarul constatarilor:*

*Din informatiile furnizate, au reiesit urmatoarele:*

- rafinaria functioneaza in baza autorizatiei de mediu nr.442/2009 revizuita in data de 29.02.2016;
- se desfasoara activitatea de:
  - colectare uleiuri uzate, cu depozitarea temporara a acestora in instalatia DVI;
  - descarcare si stocare motorina si uleiuri de baza, amestecare si compunere combustibil tip M, livrare combustibil tip M prin rampa volumetrica in instalatia AFPE;
  - amestecare si compunere CLU, stocare CLU si CTL si livrare CLU la rampa auto, in instalatia Produe Speciale Ape Reziduale;
  - amestecare si obtinere vaselina tehnica, din componentii proprii (distilat de vid);
  - stocare si livrare parafina din import;
  - stocare titei, pacura, benzina, leunasol, uleiuri.

*Referitor la notificare:*

*Operatorul este sub Notificarea Ed.1Rev.2 din data de 27.03.2015, in care sunt mentionate urmatoarele substante:*

- Titei, substanta incadrata in Anexa 1, partea a 2-a, inflamabil, fraza de risc R10, cu capacitate de stocare de 13992 to si un stoc de 1662 to; capacitatea de stocare este cuprinsa intre valorile din coloanele 2 si 3 din Anexa 1;
- Benzina DA, substanta incadrata in Anexa 1, partea a 1-a, cu capacitate de stocare de 56 to si un stoc de 44 to; capacitatea de stocare este inferioara valorii din coloana 2, Anexa 1;

- *Combustibil diesel (combustibil industrial tip M) , substanta incadrata in Anexa 1, partea a 1-a, cu o capacitate de stocare de 4001 to si un stoc de 486 to; capacitatea de stocare este inferioara valorii din coloana 2, Anexa 1;*

- *Pacura, substanta nominalizata in Anexa 1, partea 1- produse petroliere, lit. d, cu o capacitate de stocare 16226 to si un stoc de 1591 to; capacitate de stocare care insa ramane cuprinsa intre valorile din coloanele 2 si 3 din Anexa 1, partea 1;*

- *Aditiv leunasol, cu fraza de risc 51/53, substanta incadrata Anexa 1, partea a 2-a, cu o capacitate de stocare de 50 tone si un stoc de 6 to, mai mica decat cantitatea relevanta din Anexa 1, coloana 2;*

• *Referitor la chestionarul de verificare:*

*A fost intocmit chestionarul de verificare pentru control.*

• *Referitor la informarea publicului:*

*Avand in vedere amplasarea operatorului in municipiul Campina, acesta a facut in continuare Informarea publicului, utilizandu-se modalitatile indicate in cap. V.6 din Ord. MMGA nr. 1299/2005, respectiv postarea pe site-ul societatii cu transmiterea catre cele trei autoritati participante la inspectie si control a sintezei raportului de inspectie facut public, precum si a modalitatii prin care s-a realizat aceasta;*

• *Referitor la constatările in teren:*

*Pentru deficiențele/neregulile constatate pe timpul controlului s-a dispus realizarea unui plan propriu de masuri pentru remediere.*

*Au fost analizate masurile stabilite anterior constatandu-se realizarea lor.*

*Masuri stabilite si termene de realizare:*

- *in urma inspectiei au fost stabilite un numar de 5 masuri cu termene de realizare.*

*Sanctiuni aplicate;*

- *nu au fost aplicate sanctiuni.*

Director General,  
ing. N. Bucur

Director Administrativ,  
sing. I. Lungu